



ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

เพื่อให้การจับเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507 กรมสรรพสามิตวางระเบียบควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ควบคุมโรงงานมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ให้ผู้ช่วยผู้ควบคุมโรงงาน พนักงานควบคุมโรงงานและคนยาม มีหน้าที่ตามที่ผู้ควบคุมโรงงานจะสั่งหรือมอบหมาย

2. ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดทำทะเบียนปริมาณความจุของถังเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทุกถังไว้เป็นทางตรวจสอบ

* 3. ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดทำทะเบียนจำนวนน้ำมันดิบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะนำเข้าและจ่ายออกจากถังเก็บ หรือคลังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกแห่งไว้เป็นทางตรวจสอบ ตามแบบ น.ม. 2/1 น.ม. 2/2 และ น.ม. 2/3 ท้ายระเบียบนี้

4. ให้ผู้ควบคุมโรงงานสั่งอนุญาตและฉนีกตราที่ต่อทางจ่ายออกจากถังเก็บที่จะจ่ายออกโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทุกแห่ง เพื่อป้องกันการจ่ายออกโดยมิได้รับอนุญาตยินยอมของผู้ควบคุมและให้ผู้ควบคุมโรงงานสั่งอนุญาตและฉนีกตราที่ต่อทางต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ให้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่สำเร็จรูปแล้วสูบถ่ายเข้าเฉพาะถึงถังเก็บที่จะจ่ายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

5. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่าจะนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถังเก็บหรือคลังดังกล่าวในข้อ 4 ให้ผู้ควบคุมโรงงาน ไขกุญแจและทำลายตราเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติงานได้

การแจ้งให้ทำเป็นหนังสือตามแบบ น.ม. 2/4 ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งด้วยวาจา แล้วส่งใบแจ้งภายหลังโดยมิชักช้า

6. ตลอดเวลาที่มีการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถังเก็บหรือคลังดังกล่าวในข้อ 4 ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการนำออก

7. ในกรณีที่จะมีการจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถังเก็บดังกล่าวในข้อ 4 ให้ปฏิบัติตามต่อไป

ก. ถังเก็บน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่สามารถทำการตรวจวัดโดยวิธีที่ติดตั้งได้ ให้ทำการตรวจวัดโดยวิธีที่ติดตั้ง ดังนี้

(1) ก่อนทำการตรวจวัด ให้ลั่นกุญแจและฉีกตราที่ท่อทางเข้า เพื่อมิให้มีภาวน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าถึงนั้นในขณะที่ทำการรับและจ่าย

(2) ให้หึ่งดึงหาระดับของน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำที่มีอยู่ในถังก่อนที่จะจ่ายออกจากถัง

(3) ให้วัดอุณหภูมิของน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันในถังขณะที่ทำการหึ่งดึง

(4) ให้ตัดตัวอย่างน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันระดับล่าง กลาง และบนของถัง มาวัด ความถ่วงจำเพาะหรือความถ่วงจำเพาะ API หรือความหนาแน่นและวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดให้ทำในห้องปฏิบัติการหรือในสถานที่ที่เหมาะสม

(5) เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ (2) , (3) และได้ตัดตัวอย่างตามข้อ (4) แล้วจึงไขกุญแจและทำลายตรา เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถังได้

(6) เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้จ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันตามจำนวนที่ต้องการ แล้วให้ลั่นกุญแจและฉีกตราที่ท่อทางจ่าย แล้ววัดตามข้อ (2) และ (3) อีกครั้งหนึ่ง เสร็จสิ้นแล้วจึงไขกุญแจและทำลายตราเปิดท่อทางเข้า เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าในถังนั้น ๆ ได้

(7) การปฏิบัติตามข้อ (1) , (2) , (3) , (4) , (5) และ (6) ให้บันทึกไว้ในแบบ น.ม. 2- ท้ายระเบียบนี้

(8)ให้นำผลที่ตรวจวัดซึ่งบันทึกไว้ตามข้อ (7) มาคำนวณเป็นจำนวนลิตร ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซนติเกรด และน้ำหนักเป็นเมตริกตันตามมาตรฐานของ ASTM&IP (American Society For Testing Material & The Institute of Petroleum) แล้วกรอกลงในแบบ น.ม. 2/6 ท้ายระเบียบนี้

(9) ให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบให้ทราบจำนวนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรจุไปในยานพาหนะหรือภาชนะที่นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าการนำน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถัง มีการผ่านเครื่องแสดงปริมาตรวัดน้ำมันด้วย ให้บันทึกตัวเลขของเครื่องแสดงปริมาตรวัดน้ำมันไว้ แล้วเปรียบเทียบผลแตกต่างลงในแบบ น.ม. 2/7 น.ม. 2/8 และ น.ม. 2/9 ท้ายระเบียบนี้

(10) ให้ผู้ควบคุมโรงงานพิจารณาผลแตกต่างตามที่กล่าวไว้ในข้อ (9) ดังนี้

10.1 ถ้าแตกต่างกันไม่เกินดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเกณฑ์ปกติ

10.1.1 ปริมาณน้ำมันตั้งแต่ 1 ถึง 300,000 ลิตร แตกต่างกันไม่เกิน 1 %

10.1.2 ปริมาณน้ำมันตั้งแต่ 300,001 ลิตรขึ้นไป แตกต่างกันไม่เกิน 0.5 %

10.2 ถ้าแตกต่างเกินกว่าข้อ 10.1 ขึ้นไป ให้ผู้ควบคุมโรงงานดำเนินการเพื่อเรียกเก็บภาษีทางข้างมากไปก่อน แล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ และเหตุผลประกอบ เพื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาสั่งการต่อไป การรายงานกรมสรรพสามิตให้ผู้ควบคุมโรงงานสำเนาให้สรรพสามิตจังหวัดทราบด้วย

(ความใน (10) นี้แก้ไขโดยระเบียบกรมฯ ฉบับที่ 2/2525 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2525)

(11) ให้ผู้ควบคุมโรงงานรวบรวมหลักฐานตามข้อ (8) และ (9) พร้อมทั้งใบแจ้งจำนวนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมประจำวันส่งต่อสรรพสามิตจังหวัดและกรมสรรพสามิต

ต้นฉบับให้ส่งไปยังที่ทำการรับชำระค่าภาษี สำนักงานให้ส่งไปยังสรรพสามิตจังหวัดหรือกรมสรรพสามิต แล้วแต่กรณี

ข. ถ้าเก็บน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไม่สามารถทำการตรวจวัดโดยวิธีที่ติดตั้งได้ให้ใช้เครื่องแสดงปริมาณการจ่ายออก โดยให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำร้องต่อผู้ควบคุมโรงงานแจ้งเหตุผลว่าถึงนั้น ๆ ไม่สามารถตรวจวัด โดยวิธีที่ติดตั้งได้เพราะเหตุใด แล้วให้ผู้ควบคุมโรงงานพิจารณาข้อเท็จจริงบันทึกเหตุผลเสนอสรรพสามิตจังหวัด เพื่อจังหวัดรายงานอธิบดีกรมสรรพสามิตพิจารณาสั่งการต่อไป

(2) เครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าพนักงาน ซึ่ง ตรวจ วัด และจะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองใหม่อย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือนต่อครั้ง

(3) ให้ผู้ควบคุมโรงงาน ควบคุม ดูแล และสังเกตความคลาดเคลื่อนของเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันอย่างใกล้ชิด ถ้ามีการคลาดเคลื่อนจนผิดปกติให้สั่งระงับการใช้ทันที โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันที่ได้รับการรับรองตามข้อ ข. (2) มาเปลี่ยน

(4) ก่อนไขกุญแจและทำลายตราให้จดตัวเลขจากเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. (3) และตัดตัวอย่างตามข้อ ก. (4) แล้วจึงไขกุญแจและทำลายตราให้จ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากถังได้

(5) ให้วัดอุณหภูมิของน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันในถังทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอดเวลาที่มีการจ่าย

(6) ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่เครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมัน ตลอดเวลาที่มีการจ่าย เพื่อคอยดูว่าเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันทำงานตามปกติหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันหยุดทำงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นสั่งระงับการจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันทันทีและสิ้นกุญแจและฉีกตราที่ต่อทางจ่ายออก แล้วรายงานให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบโดยด่วน เพื่อสั่งการต่อไป ถ้าปรากฏว่าเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันทำงานผิดปกติ ให้ผู้ควบคุมโรงงานมีอำนาจสั่งระงับการจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันได้

(7) เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้จ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันตามจำนวนที่ต้องการแล้วให้สิ้นกุญแจและฉีกตราที่ต่อทางจ่ายออกแล้วจดตัวเลขจากเครื่องแสดงปริมาณวัดน้ำมันไว้อีกครั้งหนึ่ง

(8) การปฏิบัติตามข้อ ข. (4) , (5) และ (7) ให้บันทึกไว้ในแบบ น.ม. 2/6 ท้ายระเบียบนี้แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ก. (8) , (9) , (10) และ (11)

ก. น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำการตรวจวัดตามข้อ ก. และ ข้อ ข. ได้ ให้
ผู้ควบคุมโรงงานพิจารณาวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสมเสนอต่อสรรพสามิตจังหวัด เพื่อจังหวัดรายงานอธิบดี
กรมสรรพสามิตพิจารณาสั่งการต่อไป

8. เมื่อสรรพสามิตจังหวัดหรือกรมสรรพสามิตผู้รับชำระค่าภาษี แล้วแต่กรณี ได้รับ หลัก
ฐานต่าง ๆ ตามข้อ ก. หรือข้อ ข. หรือข้อ ค. เพื่อคำนวณค่าภาษีแล้ว ให้ตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีแจ้ง
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทราบตามแบบ น.ม. 2/10- ท้ายระเบียบนี้โดยมิชักช้า

9. ให้สรรพสามิตจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการฝ่ายสรรพสามิตในโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และมีอำนาจออกข้อบังคับปลีกย่อย ให้ผู้ควบคุมโรงงานปฏิบัติได้เท่าที่
ไม่ขัดต่อระเบียบนี้ และเพื่อให้กิจการฝ่ายสรรพสามิตในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปตามระเบียบโดย
เคร่งครัด ให้สรรพสามิตจังหวัดมีหน้าที่ไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ถ้า
สรรพสามิตจังหวัดไม่สามารถไปได้ ให้มอบหมายให้ผู้ช่วยสรรพสามิตจังหวัดไปแทน และให้จดบันทึก
ผลการตรวจได้ในสมุดสั่งการของที่ทำการผู้ควบคุมโรงงาน

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราช
อาณาจักร พ.ศ. 2507 ใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

ท. กฤดากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต